

2022年12月26日

お得意先様 御中

株式会社ワッツ
名古屋市南区本地通4-7-1

2023年度価格改定実施のご案内

拝啓 大寒の候、貴社益々ご清栄の段大慶に存じ上げます。
平素は弊社製品の販売にあたり、格別なるご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて首題の件、HITACHI製品に関しまして、純正価格の変動に伴い、価格改定を実施させて頂く事となりました。
つきましては、誠に勝手ではございますが、下記の通りご案内申し上げます。
何卒ご了承賜ります様宜しくお願い申し上げます。

敬具

《記》

1. 価格改定アイテム・・・

価格改定対象アイテム:イグニッションコイル ブレーキローター 分割ブーツ

2. 価格改定内容・・・添付別紙参照

3. 価格改定実施時期

■イグニッションコイル

【希望小売価格】

2023年2月1日から実施

【貴社納入価格】

E/O:2023年2月1日納期分から実施

■ブレーキローター、分割ブーツ

【希望小売価格】

2023年4月1日から実施

【貴社納入価格】

E/O:2023年4月1日納期分から実施

以上

| # | 品番 | JAN | メーカー | 適合純正番号 | 代表車種 | 使用数 | 希望小売価格 (-'23.01.31) | 希望小売価格 ('23.02.01-) | 備考 |
|----|------------|---------------|------|---|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----|
| 1 | U08001COIL | 4980501102013 | 日産 | 22448-4M500 22448-4M50A | VY11/VFY11/WFY11/WHY11/VHNY11/WHNY11 | 4 | 16,600 | 16,900 | |
| 2 | U08002COIL | 4980501102020 | 日産 | 22448-6J901 | QB15/QP11/WQP11/QU14 | 4 | 14,100 | 14,400 | |
| 3 | U08101COIL | 4980501103010 | 日産 | 22448-6N000 22448-6N001 | B15/FB15/FNB15/V10/QP12/FG10/FG10/QG10/QNG10 | 4 | 10,500 | 10,700 | |
| 4 | U08102COIL | 4980501103027 | 日産 | 22448-6N200 22448-6N210 | RP12/WRP12/TG10 | 4 | 16,700 | 17,000 | |
| 5 | U08103COIL | 4980501103034 | 日産 | 22448-8H300 22448-8H310 | WTNP12/RM12/RNM12/RNM12/TU30/TNU30/TU31/TNU31/TZ50 | 4 | 12,600 | 12,900 | |
| 6 | U08104COIL | 4980501103041 | 日産 | 22448-AL510 22448-AL515 | V35/NV35/M35/NM35/MY34 | 6 | 12,700 | 13,000 | |
| 7 | U08105COIL | 4980501103058 | 日産 | 22448-AL600 22448-AL610 | HV35/CPV35/PV35/NM35/HM35/PM35/PNM35/HY34/Y50/PY50 | 6 | 12,700 | 13,000 | |
| 8 | U08106COIL | 4980501103065 | 日産 | 22448-AR000 22448-AR010 | GF50/GNF50 | 8 | 16,600 | 16,900 | |
| 9 | U08107COIL | 4980501103072 | 日産 | 22448-AR210 22448-AR215 | WFGY61/GF50/GNF50/GY50/PGF50 | 6or8 (車両により 使用本数が 異なります) | 13,800 | 14,100 | |
| 10 | U08108COIL | 4980501103089 | 日産 | 22448-AX001 | VAY12/BZ11/BNZ11/BGZ11/K12/AK12/BK12/BNK12 | 4 | 10,500 | 10,500 | |
| 11 | U09001COIL | 4980501102037 | ホンダ | 30520-RCA-A01 30520-RCA-A02 30520-PXH-004 30520-PFE-305 30520-PFE-004 30520-PVJ-A01 30520-RGA-004 | UC1/RR3~5/RL1/KB1/KB1~8/HA6_7/HH5_6/HM1~4 HJ1_2/JD1_2/JE1_2/EU1~4/RN1_2/RN1_2 | 3or4or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 8,700 | 8,950 | |
| 12 | U09002COIL | 4980501102044 | ホンダ | 30520-R70-A01 | CP3/KB1 | 6 | 7,700 | 7,950 | |
| 13 | U09003COIL | 4980501102051 | ホンダ | 30520-PPD-003 | RN5 | 4 | 9,550 | 9,850 | |
| 14 | U09005COIL | 4980501102075 | ホンダ | 30520-RB0-003 | GE6/GE7/GB3/GB4 | 4 | 7,000 | 7,000 | |
| 15 | U09006COIL | 4980501102082 | ホンダ | 30521-PWA-003 30521-PWA-003 | ES9/FD3/GJ3/GD1/GD2/GD6/GD7/GD8/GD9/GB1/GB2 | 4 | 8,400 | 8,650 | |
| 16 | U09007COIL | 4980501102099 | ホンダ | 30520-PWA-003 30520-PWA-003 | ES9/GJ3/GJ4/GD6/GD7/GD8/GD9/GB1/GB2 | 4 | 8,400 | 8,650 | |
| 17 | U09008COIL | 4980501102105 | ホンダ | 30520-PWC-003 | GJ1/GJ2/GD3/GD4/GB1/GK1/GK2 | 4 | 7,950 | 8,200 | |
| 18 | U09009COIL | 4980501102112 | ホンダ | 30521-RBJ-003 | ZE2 | 4 | 8,400 | 9,500 | |
| 19 | U09010COIL | 4980501102129 | ホンダ | 30520-RBJ-003 | ZE2 | 4 | 8,400 | 9,500 | |
| 20 | U09101COIL | 4980501103096 | 日産 | 22448-31U00 22448-31U01 | A32/PA32/HA32/WA32/WPA32/WHA32 | 3 | 13,400 | 13,700 | |
| 21 | U09103COIL | 4980501103119 | 日産 | 22448-3H000 22448-6P000 | FGY33/FGDY33/FGNY33 | 8 | 14,500 | 14,800 | |
| 22 | U09105COIL | 4980501103133 | 日産 | 22448-25U00 | ER33/ECR33/ENR33/ENR34/WGC34/WGNC34/ENY33/JENY33/GC34 | 6 | 15,700 | 16,000 | |
| 23 | U09106COIL | 4980501103140 | 日産 | 22448-31U05 22448-31U06 | A32/PA32/HA32/WA32/WPA32/WHA32/JHU30/HU30 | 3 | 13,500 | 13,800 | |
| 24 | U09107COIL | 4980501103157 | 日産 | 22448-67U05 | G50/HG50/FGY32/FGDY32/JG50/PG50/PHG50 | 6 | 24,000 | 24,500 | |
| 25 | U09108COIL | 4980501103164 | 日産 | 22448-5L300 22448-AA100 | ER34/ENR34/WHC34/WGC34/WGNC34/ENY34/HC35/GC35/GCC35 | 6 | 17,800 | 18,200 | |
| 26 | U09110COIL | 4980501103188 | 日産 | 22448-AA000 | HR34/WHC34/HC35 | 6 | 14,900 | 15,900 | |
| 27 | U09113COIL | 4980501103218 | 日産 | 22448-2Y502 | HY34 | 6 | 18,400 | 18,800 | |
| 28 | U09114COIL | 4980501103225 | 日産 | 22448-2Y700 | MY34/A33 | 6 | 14,100 | 14,400 | |

| # | 品番 | JAN | メーカー | 適合純正番号 | 代表車種 | 使用数 | 希望小売価格 (-'23.01.31) | 希望小売価格 ('23.02.01-) | 備考 |
|----|-------------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 29 | U09115COIL | 4980501103232 | 日産 | 22448-2Y000 | A33 | 3 | 16,700 | 17,000 | |
| 30 | U09116COIL | 4980501103249 | 日産 | 22448-2Y001 | A33 | 3 | 12,700 | 15,500 | |
| 31 | U09117COIL | 4980501103256 | 日産 | 22448-4W001 | APE50/APWE50 | 1 | 15,500 | 15,800 | |
| 32 | U09118COIL | 4980501103263 | 日産 | 22448-2Y005 | HY34/A33 | 3or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 16,700 | 17,000 | |
| 33 | U09119COIL | 4980501103270 | 日産 | 22448-2Y006 22448-2Y007 | HY34/A33 | 3or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 12,700 | 15,500 | |
| 34 | U09120COIL | 4980501103287 | 日産 | 22448-4W011 | APE50/APWE50 | 5 | 15,500 | 15,800 | |
| 35 | U09121COIL | 4980501103294 | 日産 | 22433-60U01 22433-60U02 | G50/FGY32/FGDY32/HR32/HCR32/A31/CA31/LA31/LCA31/EA31 | 2or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 12,300 | 12,500 | |
| 36 | U09122COIL | 4980501103300 | 日産 | 22448-02U10 22448-02U11 | HR32/HCR32/HNR32/ER32/ECR32/BNR32/ER33/ECR33/ENR33 | 6 | 15,800 | 16,100 | |
| 37 | U09123COIL | 4980501103317 | 日産 | 22448-91F00 | PNT30/S15/HP12/WHP12 | 4 | 20,500 | 20,900 | |
| 38 | U11C01-COIL | 4560119479518 | 三菱 | MD346383 22462-6A0A0 | H81W/H82W/U61W/U62W/U61T/U62T/H91W/U71V | 3 | 10,100 | 10,300 | |
| 39 | U11C02-COIL | 4560119479525 | 三菱 | MD362907 | DE2A/CU2W/CU4W/DA2A/H76W/CK5AR/CS5AZ/CS6A/CS5AR | 2 | 14,000 | 14,200 | |
| 40 | U11C03-COIL | 4560119479556 | 三菱 | MD344196 MD346866 | H71W/H72W/H76W/H77W/CQ5A/CS5A/CS5A/CS5W/CS5W/EA1W | 4 | 13,900 | 15,600 | |
| 41 | U11D01-COIL | 4560119479532 | ダイハツ | 90048-52111 | L502S/L512S/L602S | 2 | 11,200 | 11,200 | |
| 42 | U11D02-COIL | 4980501152018 | ダイハツ | 90048-52127 | L802S/L902S | 2 | 10,000 | 10,000 | |
| 43 | U12C03-COIL | 4980501153015 | 三菱 | MD321461 MD363552 | N73WG/CU2W/CP9A/CT9A/CT9W | 2 | 17,100 | 17,300 | |
| 44 | U12C04-COIL | 4980501153022 | 三菱 | MD308914 | U65W/U66W/H41A/H46A/H43A/H48A/H51A/H53A/H56A | 2 | 12,000 | 12,200 | |
| 45 | U12D01-COIL | 4980501121014 | ダイハツ | 19500-B2040 19500-B1010 | S321G/S331V/L405S/L375S/L275S/L175S/L575S | 3 | 10,700 | 10,700 | |
| 46 | U12F01-COIL | 4980501153039 | スバル | 22433-KA470 | KV3/KV4/TV1/KS3/KS4/TT1/KV3/TV1/KV3/KV4 | 1 | 14,000 | 14,300 | |
| 47 | U12H01-COIL | 4980501153053 | ホンダ | 30510-P73-A01 30510-P73-A02 | DB8/DC2/EK9 | 1 | 7,600 | 7,800 | |
| 48 | U12H02-COIL | 4980501153060 | ホンダ | 30500-POA-A01 30500-PCA-003 | CF3/CF4/CF5/CL3/CF6/CF7/RA3/RA4/RA3/RA4/CF3/CF4/CF5/CL3 | 1 | 8,150 | 8,400 | |
| 49 | U12H06-COIL | 4980501154111 | ホンダ | 30510-PT2-006 | RD1/EG2/EJ4/GH1/RH1/CD3/CD6/CF2/CF4/CH9/CL1/CC4/DB8/DC2 RA1/EL1/EJ1/EJ7/EK3 | 1 | 8,000 | 8,250 | |
| 50 | U12H09-COIL | 4980501153091 | ホンダ | 30500-PE0-006 | HA1/HA2/HA3/HA4/HH1/HH2/HH3/HH4 | 1 | 8,500 | 8,750 | |
| 51 | U12M01-COIL | 4980501153077 | マツダ | L813-18-100 | LW3W/GG3P/GGEP/GY3W/GYEW/EP3W/EP3WF | 1 | 24,300 | 26,010 | |
| 52 | U12S02-COIL | 4980501153046 | スズキ | 33410-77E20/21 33410-77E22 | TA11W/TA51W/TA52W/TD51W/TD52W/TD61W/TD62W | 4or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 16,300 | 18,000 | |
| 53 | U12S03-COIL | 4980501153145 | スズキ | 33400-65G02 33400-65G01 33400-65G00 | TA74W/JB43W/YA11S/DA32W/RA21S/GD31S/ME34S/HR52S HT51S/ZC11S/ZC21S/ZD21S/ZC71S/ZC31S/ZC32S/MA34S | 2 | 10,100 | 11,200 | |
| 54 | U12S04-COIL | 4980501153084 | スズキ | 33410-66D01 33410-66D00 | TA02W/TD02W/JB33W/JB43W/JB43W | 2 | 15,800 | 17,400 | |

| # | 品番 | JAN | メーカー | 適合純正番号 | 代表車種 | 使用数 | 希望小売価格 (-'23.01.31) | 希望小売価格 (-'23.02.01-) | 備考 |
|----|-------------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 55 | U12T01-COIL | 4980501153206 | トヨタ | 90919-02164 | AT192/AT212/ET196V/AE100/AE101/AE104/AE111/AE114/EE102V AE111N/AE115N/AT190/EL52/EP82/RCH42V | 1 | 11,400 | 11,400 | |
| 56 | U12T02-COIL | 4980501153213 | トヨタ | 90919-02197 | SW20/JZS147/UZS143/VCV11/SV40/AE101/AE111/JZS131/JZS151 UZS151/UZS157/SXS11Y/JZA80/EP82/EP91/UCF20/UCF21 | 1or2 | 11,400 | 11,400 | |
| 57 | U12T12-COIL | 4980501154074 | トヨタ | 90919-02135 | RZU68VH/YXS10/YXS10/YXS10H/YXS11/YXS11Y/RZU100A/RZU100H | 1 | 11,100 | 11,100 | |
| 58 | U12T13-COIL | 4980501154081 | トヨタ | 90919-02139 | ST140/LY161/YY101/YY201/YN105/YN80/YN85/YX78V/YX80/YM55 YM60/YM65/YR21G/YR25V/YR30G/YB21G/YB25V | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 59 | U12T14-COIL | 4980501154098 | トヨタ | 90919-02163 | AT190/ST195/ST202/ST203/RCH11W/EL54/SXV10/RZU100/RZU140 RZN185W/RZJ90W/RCH41W | 1 | 12,000 | 12,000 | |
| 60 | U12T18-COIL | 4980501154104 | トヨタ | 90919-02217/18 90919-02220 | SXA10G/SXM10G/SV40/SXV20/ST215/ST200/ST202/ST191G/ST210G RZN174H/SXU10W/SV55/SXV20W/EXZ10/SXV20N/RZU300N/RZU340N | 1 | 11,100 | 11,100 | |
| 61 | U13C01-COIL | 4980501152025 | 三菱 | MD338017 | U63W/U64W/H41A/H46A/H53A/H56A/H58A/U43V/U44V/H31A/H36A | 2 | 13,000 | 13,200 | |
| 62 | U13D01-COIL | 4980501153107 | ダイハツ | 90048-52119 | S120V/S130V/L500S/L600S | 3 | 11,200 | 11,200 | |
| 63 | U13D02-COIL | 4980501153114 | ダイハツ | 90048-52117 | S120V/S130V/L300S/L310S/S100C_V/S110P_V/L500S/L510S/L600S | 3 | 11,200 | 11,200 | |
| 64 | U13F01-COIL | 4980501153121 | スバル | 22433AA550 | GD9/GDA/GDB/GG9/GGA/SG5/BE5/BE9/BES/BH9 | 4 | 10,500 | 10,700 | |
| 65 | U13F02-COIL | 4980501154012 | スバル | 22433KA581 | TT1/TT2/TV1/TV2/TV1/TV2/TW1/TW2 | 1 | 13,600 | 13,900 | |
| 66 | U13F03-COIL | 4980501153138 | スバル | 22433AA430 | GC8/GF8/SF5 | 1 | 18,300 | 18,700 | |
| 67 | U13N03-COIL | 4980501103331 | 日産 | 22448-3HDOA | E12 | 3 | 9,580 | 9,770 | |
| 68 | U13N04-COIL | 4980501103348 | 日産 | 22448-1KTOA 22448-ED000 22448-EN200 22448-JA00C | YK12/K13/YZ11/Z12/E11/E12/C11/NC11/VY12/Y12/M20/VM20 VRE25/SCGE25/DSGE25/SE25/SGE25/VR2E26/SCS4E26 | 3or4 (車両により 使用本数が 異なります) | 9,200 | 9,200 | |
| 69 | U13S01-COIL | 4980501152032 | スズキ | 33410-71G00 | HA11S/HB11S/CN22S/CP22S | 1 | 15,100 | 15,100 | |
| 70 | U13T01-COIL | 4980501145010 | トヨタ | 90919-02240 | NCP30/KGJ10/NCP70/NZT240/NZE121/NCP60/NCP65/NCP10/NCP95 SCP10/SCP90/NZE120/NZE121/NZE124/NZE121N/NZE121G/SCP100 | 3or4 | 11,100 | 11,100 | |
| 71 | U13T02-COIL | 4980501145058 | トヨタ | 90919-02230 | GXE10/GXE10W/GX100/GX110/GX110W/GBS12/GXS12/GS151H/GS17 1-171W/UZS171/UCF30-31/UZZ40/UZJ100W | 6or8 | 11,100 | 11,100 | |
| 72 | U13T03-COIL | 4980501145034 | トヨタ | 90919-02266 | ANH10W/ANH20W/ATH10W/ATH20W/ACM21W/ACA33W/ACA38W/ACR 30W | 4 | 7,600 | 7,600 | |
| 73 | U13T04-COIL | 4980501145065 | トヨタ | 90919-02260 | ATH10W/ANH20W/AZT240/NZE121/ANE10G/NCP91/TRC300/TRU600 TRY220/ACN10_10H/TRH102V_200V/GRN215W/TRN210W//GRJ120W | 4or6 | 6,900 | 6,900 | |
| 74 | U13T05-COIL | 4980501145041 | トヨタ | 90919-02262 | ZZW30/ZCA25W/ZZE127/ZNM10G/ZZT240/SXE10/ZZE122/ZNE14G KSP130/KSP90/ZZE136/ZCT10/ST246W/ZZT241W/ZZE122N | 3or4 | 9,200 | 9,200 | |
| 75 | U13T06-COIL | 4980501145072 | トヨタ | 90919-02256 | GSJ15W/AVV50/GRS180/GRS200/GRS210/AWS210/GWS204/AVU65W GRX120/GRX125/GRX130/GRX135 | 4or6or8 | 6,900 | 6,900 | |
| 76 | U13T07-COIL | 4980501145089 | トヨタ | 90919-02237 | RZU300/RZU300A/RZU340/RZY231H/RZY281H/RCH41W/RZN180W RZN185W/RZN210W/RZN215W/RZJ120W/RZJ125W/RCH41W/RCH47W | 4 | 11,100 | 11,100 | |
| 77 | U13T08-COIL | 4980501145027 | トヨタ | 90919-02265 | NHP10/KGJ10/SCP90/NCP95/SCP92/NCP96/SCP100/NKE165 NCP50_51_52_55_58V/NCP85G/NNP10/NCZ20 | 3or4 | 6,900 | 6,900 | |
| 78 | U14H01-COIL | 4980501102136 | ホンダ | 30520-PCX-007 30520-RRA-007 30520-PNC-004 30520-RWC-A01 | RD4、5/RD6、7/RE3/RE4/AP1/CL7、8、9/DC5/BE3、4/BE8/RR1、2/YH2 RB1、2/EP3/FD2/FN2/RF3、4/RF5、6/RF7、8/RG1、2/RG3、4/RN3、4 | 4 | 7,000 | 7,000 | |
| 79 | U15C01-COIL | 4980501152049 | 三菱 | MD325592 | U65W/U66W/H41A/H46A/H43A/H48A/H53A/H58A/H57A | 2 | 11,600 | 11,800 | |
| 80 | U15C02-COIL | 4980501152056 | 三菱 | MN115259 | H58A | 1 | 9,700 | 9,800 | |
| 81 | U15C03-COIL | 4980501154067 | 三菱 | MD314583 | FB700A/FB700B/K96W/KB9T/V23C/V63W/V73W | 3 | 8,250 | 8,350 | |
| 82 | U15D01-COIL | 4980501154029 | ダイハツ | 19070-97501 19070-97204 | S200V/S210V/S320V/S330V/S200P/S210P S200C/S210C/S200W/S210W/S330W | 3 | 12,500 | 12,500 | |
| 83 | U15D02-COIL | 4980501154050 | ダイハツ | 19070-97206 | L880K/M112S/L952S/L962S/L152S/L902S/L902S | 4 | 10,700 | 10,700 | |

| # | 品番 | JAN | メーカー | 適合純正番号 | 代表車種 | 使用数 | 希望小売価格 ('23.01.31) | 希望小売価格 ('23.02.01-) | 備考 |
|-----|-------------|---------------|------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----|
| 84 | U15D03-COIL | 4980501153220 | ダイハツ | 90048-52130 90048-52130-000 | M101S/M111S/M201G/M211G/S221G/S231G/J102G/J122G/S221V/S231V | 4 | 12,500 | 12,500 | |
| 85 | U15D04-COIL | 4980501154036 | ダイハツ | 19070-97205 | L700S/L700V/L710S/L710V/L250S/L250V/L260S/L260V | 3 | 12,500 | 12,500 | |
| 86 | U15D06-COIL | 4980501152043 | ダイハツ | 19070-97201 19070-97203 | L700S/L700V/L710S/L710V/L800S/L810S/L900S | 3 | 12,300 | 12,300 | |
| 87 | U15F01-COIL | 4980501153169 | スバル | 22433AA500 22433AA580 | GH6/GH7/GE6/GE7/SG5/BP5/BL5/BL9/BP9 | 1 | 18,400 | 18,800 | |
| 88 | U15F04-COIL | 4980501153190 | スバル | 22433KA612 22433KA632 | RJ1/RJ2/RC1/RC2/RN1/RN2 | 4 | 13,600 | 13,900 | |
| 89 | U15H01-COIL | 4980501102143 | ホンダ | 30520-RS8-004 | HA8/HA9/HH5/HH6/JE1/JE2/JE1/JE2/HM1/HM2/HJ1/HJ2/HM3/HM4/JC1/JC2 | 3or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 7,400 | 7,400 | |
| 90 | U15M01-COIL | 4980501153152 | マツダ | N3H1-18-100/A N3H1-18-100B/C | SE3P | 4 | 5,750 | 6,155 | |
| 91 | U15M02-COIL | 4980501152063 | マツダ | FP85-18-100B FP85-18-100C | BJFP/BJFW/CP8W/CPEW/GF8P/GFEP/GFER/GW8W/GWER/GWEW | 2 | 14,320 | 15,330 | |
| 92 | U15N01-COIL | 4980501155019 | 日産 | 22448-ED80A MQ701133 | VJY12/C25/NC25/JC11/SJC11/FHZK12/CVJY12 | 4 | 9,010 | 9,010 | |
| 93 | U15S02-COIL | 4980501145102 | スズキ | 33400-51K40 | YA11S/YB11S/YC11S/TDA4W/RE91S/RF91S ZC71S/ZC72S/ZD72S/ZC32S/MA15S | 4 | 10,100 | 10,100 | |
| 94 | U16H04-COIL | 4980501103386 | ホンダ | 30520-5R0-013 30520-5R0-003 | RU1,2,3,4/GM4,5,6,9/FR4/GK8,9/GP7,8/GK3,4,5,6/GP5,6/GB5,6,7,8 | 4 | 7,000 | 7,000 | |
| 95 | U16H05-COIL | 4980501103393 | ホンダ | 30520-5Z1-013 30520-5Z1-003 | JF1,2/JG1,2/JH1,2 | 3 | 7,900 | 8,150 | |
| 96 | U16H06-COIL | 4980501103409 | ホンダ | 30520-5Z2-013 30520-5Z2-003 | JF1,2/JG1,2/JH1,2/JW5 | 3 | 7,000 | 7,000 | |
| 97 | U16H07-COIL | 4980501103416 | ホンダ | 30520-59B-013 | CR7/RC4/FR5/FK2/RP1,2,3,4 | 4 | 7,000 | 7,000 | |
| 98 | U16N01-COIL | 4980501103355 | 日産 | 22448-8J11C/115 22448-8J111/110 | ME51/MNE51/APE50/APWE50/E51/NE51/J31/PJ31/PNU31/PU31 PNZ50/PZ50 | 1or5or6 | 10,500 | 10,700 | |
| 99 | U16N02-COIL | 4980501103362 | 日産 | 22448-JA10C/A | PE52/PNE52/HGY51/V36/NV36/PV36/HV37/HNV37/J32/PJ32 Y50/PY50/PNY50/Y51/HY51/Z33/HZ33/PNZ51 | 6 | 9,580 | 9,770 | |
| 100 | U17D01-COIL | 4980501154128 | ダイハツ | 19500-B2030 19500-B2010 | S321G/S331G/L235S/L245S/L405S/L415S/S201C/S201P/S211C/S211P | 3 | 7,500 | 7,500 | |
| 101 | U17H01-COIL | 4980501155323 | ホンダ | 30520-R40-007 | RM4/RB3/RB4 | 4 | 7,950 | 8,200 | |
| 102 | U17M01-COIL | 4980501103423 | マツダ | ZJ01-18-100 ZJ01-18-100A | BK5P/DY3R/DY3W/DY5R/DY5W/DC5R/DC5W/GRB/GRF | 4 | 6,275 | 8,060 | |
| 103 | U17N01-COIL | 4980501103379 | 日産 | 22448-1KCOA | F15/NF15/C26/FC26/FNC26/HC26/HFC26/NC26/HNT32/HT32NT32132 | 4 | 9,580 | 9,770 | |
| 104 | U17N02-COIL | 4980501103430 | 日産 | 22448-EY00A | HZ34/Z34/KNY51/KY51/CKV36/KV36/J50/NJ50 | 6 | 9,580 | 9,770 | |
| 105 | U18C02-COIL | 4980501155217 | 三菱 | 1832A016 | CW4W/CW5W/CW6W/GA3W/GA4W/CY3A/CY4A/CY6A/CX3A/CX4A/CX6A CV2W/CV4W/CV5W | 4or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 10,300 | 10,500 | |
| 106 | U18D01-COIL | 4980501153251 | ダイハツ | 19500-57201 | L880 | 4 | 8,300 | 8,300 | |
| 107 | U18D02-COIL | 4980501155026 | ダイハツ | 19500-87101 19500-87101-000 | J100E/A101S/J100G | 2 | 11,200 | 11,200 | |
| 108 | U18D03-COIL | 4980501154135 | ダイハツ | 19070-97207 19070-97207-000 | J111G/J131G/L650S/L150S/L550S | 3 | 9,300 | 9,300 | |
| 109 | U18D04-COIL | 4980501154142 | ダイハツ | 19500-B2051 | S321G/S331G/LA700S/LA710S/LA600S/LA610S/S321V/S321W/S331V | 3 | 7,500 | 7,500 | |
| 110 | U18F02-COIL | 4980501153299 | スバル | 22433AA561 | GC8/GD9/GDA/GDB/GF8/GG9/GGA/GGB/BD5/BE5/BG5/BH5 | 4 | 10,500 | 10,700 | |

| # | 品番 | JAN | メーカー | 適合純正番号 | 代表車種 | 使用数 | 希望小売価格 (-'23.01.31) | 希望小売価格 (-'23.02.01-) | 備考 |
|-----|-------------|---------------|------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 111 | U18F03-COIL | 4980501153237 | スバル | 22433AA480 22433AA540 22433AA640 22433AA641 | GE2/GE3/GH2/GH3/GH8/YA4/YA5/SG9/SH5/BL5/BL9/BP5/BP9/BPH / GRB/GRF/GVB/GVF/GH2/GH3/GRB/GRF/GE2/GE3/YA4/YA5/SH5/S H9 | 4 | 7,850 | 8,010 | |
| 112 | U18M01-COIL | 4980501155064 | マツダ | LF2L-1-100A | BL3FW/CCEAW/CCEFW/CC3FW/CR3W/CREW/CWEAW/CWEFW | 4 | 7,200 | 7,200 | |
| 113 | U18M03-COIL | 4980501155040 | マツダ | L3G2-18-100A L3G2-18-100B | ER3P/LY3P/BK3P/BKEP/BLEAP/BLEAW/BLEFP/BLEFW/GG3P/GG3S/ GGEP/GGES/GH5AP/GH5AS GH5AW/GH5FP/GH5FS/GH5FW/GHEFP/GHEFS/GHEFW/GY3W/GYEW/ / | 4 | 9,695 | 11,420 | |
| 114 | U18M04-COIL | 4980501153244 | マツダ | LF16-18-100 LF16-18-100B | BKEP | 4 | 9,695 | 10,380 | |
| 115 | U18N02-COIL | 4980501103478 | 日産 | 22448-JF00B | R35 | 6 | 8,600 | 8,770 | |
| 116 | U19F01-COIL | 4980501153268 | スバル | 22433AA700 | VAG/SJ5/SJG/VM4/VMG/BN9/BS9 | 4 | 7,850 | 8,010 | |
| 117 | U19F03-COIL | 4980501155095 | スバル | 22433AA621 | YA9/BM9/BR9 | 4 | 9,500 | 10,700 | |
| 118 | U19M02-COIL | 4980501103492 | マツダ | ZJ20-18-100A | BK5P/BL5FP/BL5FW/DY3R/DY3W/DE3AS/DE3FS/DY5R/DY5W/DE5FS /DC5R/ | 4 | 4,610 | 4,935 | |
| 119 | U19N02-COIL | 4980501155071 | ニッサン ミツビシ | 22462-6A00D 22462-6A00E 1832A057 1832A080 | A03A/A05A/B11A/B11W/B21A/B21W | 3 | 9,700 | 9,800 | |
| 120 | U19S01-COIL | 4980501145126 | スズキ マツダ 日産 | 33400-50M00 33400-50M10 33400-64P00 33400-64P10 1A10-18-100 1A13-18-100 1A14-18-100 22448-4A00G 22448-4A00H 22448-4A01A 22448-4A01B | MF33S/DA17V/DA17W/DA16T/MK32S/MK42S/MR31S/MR41S/MH34S/ MH44S/ HB35S/DG16T/DG17V/DG17W/MJ34S/MJ44S/MS41S/MM32S/MM42S/ DR16T/DR17V/DR17W/MG33S | 3 | 8,250 | 8,250 | |
| 121 | U19S02-COIL | 4980501145119 | スズキ | 33400-74P00 | HA36S/HA36V/HE33S/HA36S/MK32S/MK42S/MR31S/MR41S/MH44S | 3 | 8,250 | 8,250 | |
| 122 | U19S06-COIL | 4980501103522 | スズキ | 33400-77R00 | JB64W | 3 | 8,250 | 8,250 | |
| 123 | U19S07-COIL | 4980501103539 | スズキ | 33400-78R00 | JB74W | 4 | 8,250 | 8,250 | |
| 124 | U19T11-COIL | 4980501156016 | トヨタ | 90919-02234 | MCR30/MCR40/MCU10/MCU15/MCU20/MCU25/MCU30/MCU31/MCU3 5/MCU36/ MCV20/MCV30/MCX20 | 4or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 11,100 | 11,100 | |
| 125 | U19T14-COIL | 4980501156023 | トヨタ ダイハツ | 90919-02258 | MNH10/MNH15/NRE161G/NSP131//ZGE21ZGE22ZGE25/ZGM10/ZGM1 1/ZGM15/ ZRE142/ZRE144/ZRE152/ZRE154/ZRE162/ZRE186/ZRR70/ZRR75/ZRR 80/ZRR85/ ZRT260/ZRT261/ZRT265/ZRT272/ZSP110/ZSU60/ZSU65/ZVW30/ZVW 35/ZVW40/ ZVW41/ZVW41N/ZWE186/ZWR80 | 4or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 6,900 | 6,900 | |
| 126 | U19T15-COIL | 4980501156030 | トヨタ | 90919-02251 90919-02255 | GGH20W/GGH25W/GSR50W/GSR55W/GSU30W/GSU35W/GGL10W/GGL 15W | 6 | 6,900 | 7,600 | |
| 127 | U20C02-COIL | 4980501153305 | 三菱 | 1832A028 | HA1W | 3 | 9,100 | 9,200 | |
| 128 | U20F01-COIL | 4980501103546 | スバル | 22433AA741 | GK2/GK3/GK6/GK7/GT2/GT3/GT6/GT7 | 4 | 7,850 | 8,010 | |
| 129 | U20F02-COIL | 4980501103553 | スバル | 22433AA781 | SKE/GTE | 4 | 7,850 | 8,010 | |
| 130 | U20F03-COIL | 4980501155132 | スバル | 22433AA602 | GH8/BM9/BR9 | 4 | 7,850 | 8,010 | |
| 131 | U20F04-COIL | 4980501155149 | スバル | 22433AA682 | SJ5/GJ2/GJ3/GJ6/JG7/GP2/GP3/GP6/GP7/YAM/BMM/BRM | 4 | 8,640 | 9,690 | |

| # | 品番 | JAN | メーカー | 適合純正番号 | 代表車種 | 使用数 | 希望小売価格 (-'23.01.31) | 希望小売価格 ('23.02.01-) | 備考 |
|-----|-------------|---------------|------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| 132 | U20H01-COIL | 4980501102167 | ホンダ | 30520-58G-003 | JF3/JF4/JJ1/JJ2/JH3/JH4/NC1 | 3or6 (車両により 使用本数が 異なります) | 7,700 | 7,700 | |
| 133 | U20H03-COIL | 4980501156047 | ホンダ | 35020-RNA-A01 | FD1/RK1/RK2/RK3/RK4/RK5/RK6/RK7/RN6/RN7/RN8/RN9 | 4 | 7,700 | 7,950 | |
| 134 | U20N01-COIL | 4980501103508 | 日産 | 22448-1KT0B | 4AA-B45W/4AA-B48W/5AA-B44W/5BA-B43W/5BA-B46W/4AA-B45A/4AA-B48A | 3 | 9,130 | 9,310 | |
| 135 | U20N02-COIL | 4980501103515 | 日産 | 22448-5TA0A | GC27/GFC27/GFNC27/GNC27 | 4 | 9,580 | 9,770 | |
| 136 | U20T02-COIL | 4980501156054 | トヨタ | 19070-B1011 | QNC10/QNC20/QNC21/QNC25/J200E/J210E | 4 | 7,800 | 7,800 | |
| 137 | U20T03-COIL | 4980501155088 | トヨタ | 90919-02257 | NSP170G/NSP172G/NRE160/NRE161G/NSP160V/NSP130/NSP135 | 4 | 6,900 | 6,900 | |
| 138 | U21C01-COIL | 4980501155170 | 三菱 | 1832A059 | H82W/H82A/U61T/U61TP/U62T/U61V/U62V | 3 | 9,100 | 10,200 | |
| 139 | U21C02-COIL | 4980501155187 | 三菱 | MN195616 | Z21A/Z22A/Z23A/Z24A/Z23W/Z24W | 3 | 12,700 | 14,200 | |
| 140 | U21C03-COIL | 4980501155200 | 三菱 | 1832A062 | GF7W/GF8W/GG2W | 4 | 10,300 | 10,500 | |
| 141 | U21D01-COIL | 4980501145133 | ダイハツ | 90048-52126 | L950S/S220V/S320V/S330V/L800S/L350S/L750S/S200V/L250S/L700S | 3 | 9,600 | 9,600 | |
| 142 | U21F01-COIL | 4980501103560 | スバル | 22433AA800 | SK5/VN5 | 4 | 7,850 | 8,010 | |
| 143 | U21M01-COIL | 4980501155156 | マツダ | P51R-18-100 | DJLAS/DJLFS/DJ3FS | 4 | 9,390 | 10,050 | |
| 144 | U21S01-COIL | 4980501103577 | スズキ | 33400-59S00 | MR52S/MR92S | 3 | 8,250 | 8,250 | |
| 145 | U21S02-COIL | 4980501145140 | スズキ | 33400-85K20 33400-85K10 | DA52T/DA62T/HA23S/HE21S/HN21S/JB23W/MC11S MC21S/MD11S/MF21S/MH22S | 3or4 (車両により 使用本数が 異なります) | 8,250 | 8,250 | |
| 146 | U21T01-COIL | 4980501155163 | トヨタ | 90919-02272 | ZYX10/ZYX11/ZWE211/ZWE211W/ZWE213/ZWE214/ZWE214W/ZVG11/ ZVG15 | 4 | 6,900 | 6,900 | |
| 147 | U21T04-COIL | 4980501155361 | トヨタ | 19070-BZ031 | S402M/F700 | 4 | 6,300 | 6,300 | 新規設定品 |
| 148 | U22T01-COIL | 4980501155347 | トヨタ | 90919-02216 | JZS130/JZS151/JZS153/JZS155/JZX100/JZX101/JZX105/JZX110/JZ X115/JZS160/JCE10/JZZ31 | 3 | 15,400 | 15,400 | 新規設定品 |
| 149 | U22M01-COIL | 4980501155378 | マツダ | LFB6-18-100C | SKP2L/SKP2T/SLP2L/SLP2T/SKP2M/SKP2V/SLP2M/SLP2V/CR3W/C REW | 4 | 6,545 | 7,200 | 新規設定品 |
| 150 | U22D01-COIL | 4980501155385 | ダイハツ | 19500-B2060 | LA900/LA910/LA650/LA660 | 3 | 7,500 | 7,500 | 新規設定品 |
| 151 | U22H01-COIL | 4980501155330 | ホンダ | 30520-R9G-004 | JF1/JF2/JG1/JG2 | 3 | 9,450 | 9,450 | 新規設定品 |
| 152 | U22H02-COIL | 4980501155354 | ホンダ | 30520-5A2-A01 | RC1/RC2 | 4 | 7,000 | 7,000 | 新規設定品 |